


## Fahne + Brosche


## FU 1-2 G

### Farbvorschlag

- Teil 1 : schwarz  
Teil 2 : rot  
Teil 3 : gelb



## Tiffany Glas-Laden




### Zubehör

- 1x Messingrohr 2x1,1mm
- 1x Messingkugel 3,0mm
- 1x Broschennadel 30mm

Thomas Gatzemeier  
Goebenstraße 79 D - 46045 Oberhausen

Fon +49 (0)208 / 277 87  
Fax +49 (0)208 / 205 72 75

e-mail [info@glaspalette.de](mailto:info@glaspalette.de)  
Internet [www.glaspalette.de](http://www.glaspalette.de)




### Tipp

Die Broschennadel läßt sich (wie abgebildet) auf die Rückseite der Fahne löten.

## Fahne

### Zubehör

- 1x Messingrohr 4x3,1mm
- 1x Messingkugel 10mm
- 1x Kupferdraht 0,8mm
- 1x Objektfuß 60x60mm / Lochbohrung 4mm



### Tipp

Die Stabilisierung von Fahne und Fahnenmast erfolgt durch einen Kupferdraht, der auf der Außenseite der Fahne entlang (gestrichelte Linie) mit dem Messingrohr verbunden wird. Eine saubere Lösung ist es, an den mit "x" gekennzeichneten Stellen eine kleine Lochbohrung vorzunehmen. Alternativ können Sie Drähte entweder am Rohr entlang oder um das Messingrohr legen und verlöten.